


Mat.: ABS.
Maximum working temperature 60°C.
Patented System

Cycle Counter Contador Ciclos Zählwerk Conta Cicli Contador de Ciclos Compteur de Cycle




● Cad Insertion Point



- 1** Security switch
Interruptor de seguridad
Sicherheitskontakt
Interruttore di Sicurezza
Interruptor de Segurança
Interrupteur sécurité
- 2** Magnetic fixing
Fijación magnética
Magnetbefestigung
Fissaggio Magnetico
Fixação Magnética
Fixation magnétique
- 3** CC.503028 - Total / CC.RE5328 & CC.HS5328 - Total + partial
CC.503028 - Total / CC.RE5328 & CC.HS5328 - Total + parcial
CC.503028 - Gesamt / CC.RE5328 & CC.HS5328 - Gesamt + Teilmenge
CC.503028 - Totale / CC.RE5328 & CC.HS5328 - Totale + parziale
CC.503028 - Total / CC.RE5328 & CC.HS5328 - Total + parcial
CC.503028 - Total / CC.RE5328 & CC.HS5328 - Total + partiel
- 4** Unique part number
Número único de identificación
Identifikationsnummer
Numero unico di identificazione
Numero único de identificação
Identification par numéro unique
- 5** IC Position indicator
Indicador de posición IC
Positionsanzeiger IC
Indicatore di posizione IC
Indicador de Posição IC
Indicateur position IC

Ref.	Reset (*)	Cycles / Min	Replaceable Battery
CC.503028	-	Up to 100	-
CC.RE5328	•	Up to 100	-
New CC.HS5328	•	Up to 500	ER ½ AA

Installation Examples / Normas de Instalación / Einbaubeispiel Norme di Installazione / Exemplos de Instalação / Instructions d'Installation



EN

To check exact total life time of the mould.
To insure that how many shots a determined mould made when our sourced.
To predict preventive maintenance.
Available with parcial reset.

ES

Permite controlar la producción total del molde.
Otorga control de la producción del molde cuando se subcontrata.
Permite establecer planes de mantenimiento.
Disponible con un botón de reset parcial.

DE

Kontrolle der erzielten Schußzahl Ihrer Form.
Auch bei Fremdfertigung Kontrolle der erbrachten Leistung.
Vorbeugende Instandhaltung ablesbar.
Für Zwischensummen mittels Reset Taste.

IT

Permette di controllare la produzione totale dello stampo.
Consente il controllo della produzione dello stampo quando si subappalta
Permette di stabilire i piani di manutenzione.
Disponibile con un bottone per il reset parziale.

PT

Para controlar a produção exacta de um molde.
Para controlar a produção de um molde quando subcontratado.
Para estabelecer planos de manutenção.
Disponível com reset parcial.

FR

Contrôler la production exacte d'un outillage.
Connaît la production de l' outillage.
Pour planifier une maintenance.
Disponible avec un reset partiel.